



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BARONIO"  
03039 S O R A (FR) Ambito Territoriale n. 19

SEDE: Viale San Domenico, s.n.c  
e-mail: [fris027009@istruzione.it](mailto:fris027009@istruzione.it)  
Web: <http://www.iisbaronio.it/>

Tel. 0776/ 831284 Fax 0776/824594  
pec: [fris027009@pec.istruzione.it](mailto:fris027009@pec.istruzione.it)  
Cod. Amm.ne: UF2MVR

(Sede Accreditata e Certificata)  
Codice Fiscale 91026720606  
Codice Istituto: FRIS027009

PROT.N. VEDI SEGNAURA

DATA: VEDI SEGNAURA

Ai DOCENTI  
SEDE

E p. c. Al DSGA

*Circolare n. 438*

Oggetto: lavori di bonifica della Rete nella sede succursale

Relazione del sopralluogo effettuato il 20/03/2017

A seguito della installazione del server per la gestione accessi si sono riscontrati problemi di funzionalità nella succursale derivanti da connessioni a cascata dai vari armadi con utilizzo diffuso di switch di tipo home per la connessione di pc aggiunti nel tempo alle rete esistente. Diventa impossibile garantire la funzionalità della gestione accessi senza effettuare la individuazione e dismissione dei punti rete in cascata e degli switch di tipo home installati. Si rende inoltre indispensabile la realizzazione di dorsali cat 6 per collegare il centro stella ad ogni singolo armadio di laboratorio o ex segreteria.

Situazione riscontrata nella Sede succursale

Presenza 1 centro stella dotato di armadio 42 unità 3 laboratori dotati di armadio rack 7/9 unità 1 ex segreteria dotato di armadio rack un laboratorio senza armadio rack su cui è installabile solo armadio di tipo slim a bocca di lupo.

Dorsali esistenti cat 6 da armadio centro stella a armadi dipartimentali 0

Punti rete esistenti 155 INDIVIDUATI

Punti rete certificati 0

Punti rete certificabili 68

Punti rete da ripristinare per poter certificare 87

Punti rete senza individuazione di connessione 15

Realizzazione ripristino 87 punti rete e creazione 5 dorsali

Individuazione e dismissione punti rete non utilizzati direttamente da armadi rack esistenti

Installazione 1 switch monitorabile su centro stella.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Biancamaria VALERI